

Pokrętła z wbudowanym analogowym wskaźnikiem obrotów

Z napędem grawitacyjnym, obudowa z technopolimeru

POKRĘTŁO RADEŁKOWANE W "ŚCIĘTY DIAMENT"

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Wrzeczono wtopione.

OPRAWKA

Technopolimer, wtopiony wokół szyby.

SZYBA

Przezroczysty poliamid (PA-T), praktycznie nietłukący się. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne (unikaj kontaktu z alkoholem w przypadku czyszczenia).

TARCZA

Aluminium anodowane, matowa powierzchnia. Podziałka z oznaczeniami wartości przyrastającymi zgodnie (typ D) lub przeciwnie (typ S) do ruchu wskazówek zegara, kolor czarny.

WYKONANIA STANDARDOWE

Piasta stalowa oksydowana na czarno, z otworem rozwiercanym w standardowej tolerancji H7. W komplecie z wkrętem zabezpieczającym z gniazdem sześciokątnym i wkłętym czotem do ustalania na wałku zgodnie z UNI 5929-85.

ODCZYT

Czarna wskazówka wskazuje liczbę obrotów wrzeczona z pozycji startowej (0); czerwona wskazówka wskazuje część kolejnego obrotu. Dokładność odczytu gwarantuje specjalne łożysko kulkowe.

PRZEŁOŻENIE

Aby wybrać przełożenie patrz "wstęp do wskaźników grawitacyjnych" (na stronie 690).

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Całkowita szczelność, stopień ochrony IP 67, zgodnie z tabelą EN 60529 (na stronie A23).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Wskaźniki obrotów z napędem grawitacyjnym, mocuje się w osi poziomej lub odchylonej od poziomej o kąt max 60°. Pokrętła z wbudowanym wskaźnikiem obrotów posiadają mocowanie umożliwiające montaż na wałkach, zaś wskaźniki obrotów mocuje się w kołach ręcznych lub pokrętkach, które następnie należy zamocować na wałku.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Specjalna podziałka z logo lub innymi oznaczeniami
- Specjalne przełożenia
- Wypełnione parafiną, maksymalna temperatura pracy ciągłej 40°C
- Pojedyncza wskazówka.



ELESA Original design



Seria	D	L	d1	d2	L1	dH	h	C	R	N	Δ
MBT.50-GA11	51	48	24	18	16.5	8	17	42	37	30	120
MBT.70-GA12	70	52	28	22	19	10	22	60	51	44	200

Przykładowe oznaczenie

MBT.50-GA11 - 0002 - D

Seria		Przełożenie		Skalowanie		Kierunek przyrostu wartości	
Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie	Przyrost D w prawo	Przyrost S w lewo
2	0002	12	0012	36	0036		
4	0004	15	0015	40	0040		
5	0005	16	0016	48	0048		
6	0006	20	0020	50	0050		
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		
				100	0100		
				120	0120		
				150 *	0150		
				200 *	0200		

* Dostępne tylko dla MBT.70-GA12