

Łączniki

Technopolimer

STANDARDOWE KOMPONENTY

- **MSX-B - podstawa:** wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Zacisk za pomocą śruby ze stali nierdzewnej M5 z tłem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym i nakrętką.
- **MSX-C - łącznik krzyżowy:** wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer, kolor czarny, wykończony na mat. Zacisk za pomocą dwóch śrub ze stali nierdzewnej M5 z tłem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym i nakrętką.
- **MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF - uchwyty czujników:** wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer, kolor czarny, wykończony na mat. Zacisk za pomocą śruby ze stali nierdzewnej M5 z tłem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym i nakrętką.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Geometria otworów serii łączników MSX. została zaprojektowana tak, by pasowały one zarówno do profili okrągłych jak i kwadratowych; ten ostatni zapobiega obrotowi elementów (patrz Rys. 1).


INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zamocować podstawę do podłoża za pomocą 2 śrub M6 z tłem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym (niedostarczane w komplecie).
2. Zamocować profil łączący w otworze podstawy i skrócić. Sugerowany moment dokręcania 5 Nm.
3. Zamocować łącznik krzyżowy, pozwalający na montaż następnych elementów.
4. Zamocować drugi profil w otworze łącznika krzyżowego.
5. Zamocować jeden z sześciu uchwytów czujnika na profilu i skrócić. Sugerowany moment dokręcania 5 Nm.

Rys.1



Instrukcje montażu




FM design






MSX-B

Kod	Oznaczenie	d	s	Zabezpieczenie przed wysunięciem# [N]	Zabezpieczenie przed obrotem# [Nm]	
440101	MSX.56-B-8-10	10	8	900	4	32
440102	MSX.56-B-10-12	12	10	1000	4.5	31
440103	MSX.56-B-12-14	14	12	1100	5	28




MSX-C

Kod	Oznaczenie	d	s	Zabezpieczenie przed wysunięciem# [N]	Zabezpieczenie przed obrotem# [Nm]	
440121	MSX.56-C-8-10	10	8	900	4.5	24
440122	MSX.56-C-10-12	12	10	1000	5	23
440123	MSX.56-C-12-14	14	12	1100	5.5	20



MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF

Kod	Oznaczenie	d	s	Zabezpieczenie przed wysunięciem# [N]	Zabezpieczenie przed obrotem# [Nm]	
440131	MSX.56-TA-8-10	10	8	900	4	23
440132	MSX.56-TA-10-12	12	10	1000	4.5	22
440133	MSX.56-TA-12-14	14	12	1100	5	21
440135	MSX.56-TB-8-10	10	8	900	4	21
440136	MSX.56-TB-10-12	12	10	1000	4.5	20
440137	MSX.56-TB-12-14	14	12	1100	5	19
440139	MSX.56-TC-8-10	10	8	900	4	25
440140	MSX.56-TC-10-12	12	10	1000	4.5	24
440141	MSX.56-TC-12-14	14	12	1100	5	23
440143	MSX.56-TD-8-10	10	8	900	4	24
440144	MSX.56-TD-10-12	12	10	1000	4.5	23
440145	MSX.56-TD-12-14	14	12	1100	5	22
440147	MSX.56-TE-8-10	10	8	900	4	23
440148	MSX.56-TE-10-12	12	10	1000	4.5	22
440149	MSX.56-TE-12-14	14	12	1100	5	21
440151	MSX.56-TF-8-10	10	8	900	4	24
440152	MSX.56-TF-10-12	12	10	1000	4.5	23
440153	MSX.56-TF-12-14	14	12	1100	5	22



Testy przeprowadzone na profilach okrągłych