

Uchwyty czujników

Do łączników z otworami gwintowanymi GN 478/
GN 484

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 303
Matowa, piaskowana

INFORMACJE


Uchwyty GN 479 są przeznaczone do mocowania czujników za pomocą nakrętki oraz nakrętki kontruującej.

Otwór montażowy pasuje do centralnego gwintu łączników GN 478 (patrz strona 1884) oraz do łączników z otworami gwintowanymi GN 484 (patrz strona 1892). Podłużne otwory krzyżowe oprawki przy wielkości $k=30$, pozwalają na dodatkową regulację i możliwość użycia 2 śrub.


Śruby montażowe zamawia się osobno.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




Szerokość uchwytu $k=16$




Łącznik GN 478

Uchwyt czujnika

Widok od frontu dla różnych otworów-Ø d




Szerokość uchwytu $k=30$



Łącznik GN 478

Uchwyt czujnika

Widok od frontu dla różnych otworów-Ø d



GN 479

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d	k	⚖
GN 479-B8-16	B 8	16	9
GN 479-B8-30	B 8	30	24
GN 479-B12-16	B 12	16	10
GN 479-B12-30	B 12	30	26
GN 479-B18-16	B 18	16	13
GN 479-B18-30	B 18	30	30
GN 479-B30-30	B 30	30	36