

## Wkładki do profili kwadratowych

### Technopolimer

#### MATERIAŁ


Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

#### WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka z niklowanego mosiądzu z otworem gwintowanym.

NDX.Q - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

NDX.Q - 50 - 60



| Kod    | Oznaczenie       | L  | d   | h  | H  | h1 | I    | Zewnętrzna średnica profilu | Wewnętrzny wymiar profilu | Grubość ścianki | Maks. obciążenie statyczne* [N] |    |
|--------|------------------|----|-----|----|----|----|------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----|
| 320011 | NDX.Q-20x1.5-M8  | 20 | M8  | 10 | 23 | 5  | 17   | 20                          | 17                        | 1.5             | 4000                            | 13 |
| 320016 | NDX.Q-20x2-M8    | 20 | M8  | 10 | 23 | 5  | 16   | 20                          | 16                        | 2               | 4000                            | 13 |
| 320021 | NDX.Q-25x1.5-M8  | 25 | M8  | 10 | 26 | 6  | 22   | 25                          | 22                        | 1.5             | 4500                            | 20 |
| 320022 | NDX.Q-25x1.5-M10 | 25 | M10 | 10 | 26 | 6  | 22   | 25                          | 22                        | 1.5             | 4500                            | 20 |
| 320023 | NDX.Q-25x1.5-M12 | 25 | M12 | 10 | 26 | 6  | 22   | 25                          | 22                        | 1.5             | 4500                            | 20 |
| 320026 | NDX.Q-25x2-M8    | 25 | M8  | 10 | 26 | 6  | 21   | 25                          | 21                        | 2               | 4500                            | 20 |
| 320027 | NDX.Q-25x2-M10   | 25 | M10 | 10 | 26 | 6  | 21   | 25                          | 21                        | 2               | 4500                            | 20 |
| 320031 | NDX.Q-30x1.5-M8  | 30 | M8  | 10 | 31 | 6  | 27   | 30                          | 27                        | 1.5             | 4500                            | 28 |
| 320032 | NDX.Q-30x1.5-M10 | 30 | M10 | 10 | 31 | 6  | 27   | 30                          | 27                        | 1.5             | 4500                            | 28 |
| 320033 | NDX.Q-30x1.5-M12 | 30 | M12 | 10 | 31 | 6  | 27   | 30                          | 27                        | 1.5             | 4500                            | 28 |
| 320034 | NDX.Q-30x1.5-M14 | 30 | M14 | 15 | 31 | 6  | 27   | 30                          | 27                        | 1.5             | 4500                            | 30 |
| 320035 | NDX.Q-30x1.5-M16 | 30 | M16 | 15 | 31 | 6  | 27   | 30                          | 27                        | 1.5             | 4500                            | 30 |
| 320041 | NDX.Q-30x2.0-M8  | 30 | M8  | 10 | 31 | 6  | 26   | 30                          | 26                        | 2               | 4500                            | 28 |
| 320042 | NDX.Q-30x2.0-M10 | 30 | M10 | 10 | 31 | 6  | 26   | 30                          | 26                        | 2               | 4500                            | 28 |
| 320043 | NDX.Q-30x2.0-M12 | 30 | M12 | 10 | 31 | 6  | 26   | 30                          | 26                        | 2               | 4500                            | 28 |
| 320044 | NDX.Q-30x2.0-M14 | 30 | M14 | 15 | 31 | 6  | 26   | 30                          | 26                        | 2               | 4500                            | 30 |
| 320045 | NDX.Q-30x2.0-M16 | 30 | M16 | 15 | 31 | 6  | 26   | 30                          | 26                        | 2               | 4500                            | 30 |
| 320051 | NDX.Q-35x1.5-M8  | 35 | M8  | 10 | 38 | 8  | 32   | 35                          | 32                        | 1.5             | 6000                            | 40 |
| 320052 | NDX.Q-35x1.5-M10 | 35 | M10 | 10 | 38 | 8  | 32   | 35                          | 32                        | 1.5             | 6000                            | 40 |
| 320053 | NDX.Q-35x1.5-M12 | 35 | M12 | 10 | 38 | 8  | 32   | 35                          | 32                        | 1.5             | 6000                            | 40 |
| 320054 | NDX.Q-35x1.5-M14 | 35 | M14 | 15 | 38 | 8  | 32   | 35                          | 32                        | 1.5             | 6000                            | 42 |
| 320055 | NDX.Q-35x1.5-M16 | 35 | M16 | 15 | 38 | 8  | 32   | 35                          | 32                        | 1.5             | 6000                            | 42 |
| 320056 | NDX.Q-35x1.5-M20 | 35 | M20 | 20 | 38 | 8  | 32   | 35                          | 32                        | 1.5             | 6000                            | 41 |
| 320061 | NDX.Q-35x2-M8    | 35 | M8  | 10 | 38 | 8  | 31   | 35                          | 31                        | 2               | 6000                            | 40 |
| 320062 | NDX.Q-35x2-M10   | 35 | M10 | 10 | 38 | 8  | 31   | 35                          | 31                        | 2               | 6000                            | 40 |
| 320063 | NDX.Q-35x2-M12   | 35 | M12 | 10 | 38 | 8  | 31   | 35                          | 31                        | 2               | 6000                            | 40 |
| 320064 | NDX.Q-35x2-M14   | 35 | M14 | 15 | 38 | 8  | 31   | 35                          | 31                        | 2               | 6000                            | 42 |
| 320065 | NDX.Q-35x2-M16   | 35 | M16 | 15 | 38 | 8  | 31   | 35                          | 31                        | 2               | 6000                            | 42 |
| 320066 | NDX.Q-35x2-M20   | 35 | M20 | 20 | 38 | 8  | 31   | 35                          | 31                        | 2               | 6000                            | 40 |
| 320071 | NDX.Q-40x1.2-M8  | 40 | M8  | 10 | 38 | 8  | 37.6 | 40                          | 37.6                      | 1.2             | 6000                            | 47 |
| 320072 | NDX.Q-40x1.2-M10 | 40 | M10 | 10 | 38 | 8  | 37.6 | 40                          | 37.6                      | 1.2             | 6000                            | 47 |
| 320073 | NDX.Q-40x1.2-M12 | 40 | M12 | 10 | 38 | 8  | 37.6 | 40                          | 37.6                      | 1.2             | 6000                            | 47 |
| 320074 | NDX.Q-40x1.2-M14 | 40 | M14 | 15 | 38 | 8  | 37.6 | 40                          | 37.6                      | 1.2             | 6000                            | 49 |
| 320075 | NDX.Q-40x1.2-M16 | 40 | M16 | 15 | 38 | 8  | 37.6 | 40                          | 37.6                      | 1.2             | 6000                            | 49 |

\* Maksymalne obciążenie statyczne oznacza wartość, której przekroczenie w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji współczynnik bezpieczeństwa.

| Kod    | Oznaczenie       | L  | d   | h  | H  | h1 | l    | Zewnętrzna<br>średnica<br>profilu | Wewnętrzny<br>wymiar<br>profilu | Grubość<br>ścianki | Maks.<br>obciążenie<br>statyczne*<br>[N] | ⚖️ |
|--------|------------------|----|-----|----|----|----|------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----|
| 320076 | NDX.Q-40x1.2-M20 | 40 | M20 | 20 | 38 | 8  | 37,6 | 40                                | 37,6                            | 1,2                | 8000                                     | 48 |
| 320081 | NDX.Q-40x1.5-M8  | 40 | M8  | 10 | 38 | 8  | 37   | 40                                | 37                              | 1,5                | 6000                                     | 47 |
| 320082 | NDX.Q-40x1.5-M10 | 40 | M10 | 10 | 38 | 8  | 37   | 40                                | 37                              | 1,5                | 6000                                     | 47 |
| 320083 | NDX.Q-40x1.5-M12 | 40 | M12 | 10 | 38 | 8  | 37   | 40                                | 37                              | 1,5                | 6000                                     | 47 |
| 320084 | NDX.Q-40x1.5-M14 | 40 | M14 | 15 | 38 | 8  | 37   | 40                                | 37                              | 1,5                | 6000                                     | 49 |
| 320085 | NDX.Q-40x1.5-M16 | 40 | M16 | 15 | 38 | 8  | 37   | 40                                | 37                              | 1,5                | 6000                                     | 49 |
| 320086 | NDX.Q-40x1.5-M20 | 40 | M20 | 20 | 38 | 8  | 37   | 40                                | 37                              | 1,5                | 8000                                     | 48 |
| 320091 | NDX.Q-40x2-M8    | 40 | M8  | 10 | 38 | 8  | 36   | 40                                | 36                              | 2                  | 6000                                     | 47 |
| 320092 | NDX.Q-40x2-M10   | 40 | M10 | 10 | 38 | 8  | 36   | 40                                | 36                              | 2                  | 6000                                     | 47 |
| 320093 | NDX.Q-40x2-M12   | 40 | M12 | 10 | 38 | 8  | 36   | 40                                | 36                              | 2                  | 6000                                     | 47 |
| 320094 | NDX.Q-40x2-M14   | 40 | M14 | 15 | 38 | 8  | 36   | 40                                | 36                              | 2                  | 6000                                     | 49 |
| 320095 | NDX.Q-40x2-M16   | 40 | M16 | 15 | 38 | 8  | 36   | 40                                | 36                              | 2                  | 6000                                     | 49 |
| 320096 | NDX.Q-40x2-M20   | 40 | M20 | 20 | 38 | 8  | 36   | 40                                | 36                              | 2                  | 8000                                     | 48 |
| 320101 | NDX.Q-40x2.5-M8  | 40 | M8  | 10 | 38 | 8  | 35   | 40                                | 35                              | 2,5                | 6000                                     | 47 |
| 320102 | NDX.Q-40x2.5-M10 | 40 | M10 | 10 | 38 | 8  | 35   | 40                                | 35                              | 2,5                | 6000                                     | 47 |
| 320103 | NDX.Q-40x2.5-M12 | 40 | M12 | 10 | 38 | 8  | 35   | 40                                | 35                              | 2,5                | 6000                                     | 47 |
| 320104 | NDX.Q-40x2.5-M14 | 40 | M14 | 15 | 38 | 8  | 35   | 40                                | 35                              | 2,5                | 6000                                     | 49 |
| 320105 | NDX.Q-40x2.5-M16 | 40 | M16 | 15 | 38 | 8  | 35   | 40                                | 35                              | 2,5                | 6000                                     | 49 |
| 320106 | NDX.Q-40x2.5-M20 | 40 | M20 | 20 | 38 | 8  | 35   | 40                                | 35                              | 2,5                | 8000                                     | 50 |
| 320098 | NDX.Q-40x3-M10   | 40 | M10 | 10 | 38 | 8  | 34   | 40                                | 34                              | 3                  | 6000                                     | 49 |
| 320099 | NDX.Q-40x3-M12   | 40 | M12 | 10 | 38 | 8  | 34   | 40                                | 34                              | 3                  | 6000                                     | 48 |
| 320108 | NDX.Q-45x3-M12   | 45 | M12 | 10 | 38 | 8  | 39   | 45                                | 39                              | 3                  | 6000                                     | 47 |
| 320109 | NDX.Q-45x3-M16   | 45 | M16 | 15 | 38 | 8  | 39   | 45                                | 39                              | 3                  | 6000                                     | 46 |
| 320111 | NDX.Q-50x1.2-M8  | 50 | M8  | 10 | 45 | 10 | 47,6 | 50                                | 47,6                            | 1,2                | 6000                                     | 72 |
| 320112 | NDX.Q-50x1.2-M10 | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 47,6 | 50                                | 47,6                            | 1,2                | 6000                                     | 72 |
| 320113 | NDX.Q-50x1.2-M12 | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 47,6 | 50                                | 47,6                            | 1,2                | 6000                                     | 72 |
| 320114 | NDX.Q-50x1.2-M14 | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 47,6 | 50                                | 47,6                            | 1,2                | 6000                                     | 74 |
| 320115 | NDX.Q-50x1.2-M16 | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 47,6 | 50                                | 47,6                            | 1,2                | 6000                                     | 74 |
| 320116 | NDX.Q-50x1.2-M20 | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 47,6 | 50                                | 47,6                            | 1,2                | 8500                                     | 75 |
| 320121 | NDX.Q-50x1.5-M8  | 50 | M8  | 10 | 45 | 10 | 47   | 50                                | 47                              | 1,5                | 6000                                     | 72 |
| 320122 | NDX.Q-50x1.5-M10 | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 47   | 50                                | 47                              | 1,5                | 6000                                     | 72 |
| 320123 | NDX.Q-50x1.5-M12 | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 47   | 50                                | 47                              | 1,5                | 6000                                     | 72 |
| 320124 | NDX.Q-50x1.5-M14 | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 47   | 50                                | 47                              | 1,5                | 6000                                     | 74 |
| 320125 | NDX.Q-50x1.5-M16 | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 47   | 50                                | 47                              | 1,5                | 6000                                     | 74 |
| 320126 | NDX.Q-50x1.5-M20 | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 47   | 50                                | 47                              | 1,5                | 8500                                     | 75 |
| 320131 | NDX.Q-50x2-M8    | 50 | M8  | 10 | 45 | 10 | 46   | 50                                | 46                              | 2                  | 6000                                     | 72 |
| 320132 | NDX.Q-50x2-M10   | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 46   | 50                                | 46                              | 2                  | 6000                                     | 72 |
| 320133 | NDX.Q-50x2-M12   | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 46   | 50                                | 46                              | 2                  | 6000                                     | 72 |
| 320134 | NDX.Q-50x2-M14   | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 46   | 50                                | 46                              | 2                  | 6000                                     | 74 |
| 320135 | NDX.Q-50x2-M16   | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 46   | 50                                | 46                              | 2                  | 6000                                     | 74 |
| 320136 | NDX.Q-50x2-M20   | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 46   | 50                                | 46                              | 2                  | 8500                                     | 75 |
| 320141 | NDX.Q-50x2.5-M8  | 50 | M8  | 10 | 45 | 10 | 45   | 50                                | 45                              | 2,5                | 6000                                     | 72 |
| 320142 | NDX.Q-50x2.5-M10 | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 45   | 50                                | 45                              | 2,5                | 6000                                     | 72 |
| 320143 | NDX.Q-50x2.5-M12 | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 45   | 50                                | 45                              | 2,5                | 6000                                     | 72 |
| 320144 | NDX.Q-50x2.5-M14 | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 45   | 50                                | 45                              | 2,5                | 6000                                     | 74 |
| 320145 | NDX.Q-50x2.5-M16 | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 45   | 50                                | 45                              | 2,5                | 6000                                     | 74 |
| 320146 | NDX.Q-50x2.5-M20 | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 45   | 50                                | 45                              | 2,5                | 8500                                     | 74 |
| 320152 | NDX.Q-50x3.0-M10 | 50 | M10 | 10 | 45 | 10 | 44   | 50                                | 44                              | 3                  | 6000                                     | 72 |
| 320153 | NDX.Q-50x3.0-M12 | 50 | M12 | 10 | 45 | 10 | 44   | 50                                | 44                              | 3                  | 6000                                     | 72 |
| 320154 | NDX.Q-50x3.0-M14 | 50 | M14 | 15 | 45 | 10 | 44   | 50                                | 44                              | 3                  | 6000                                     | 74 |
| 320155 | NDX.Q-50x3.0-M16 | 50 | M16 | 15 | 45 | 10 | 44   | 50                                | 44                              | 3                  | 6000                                     | 74 |
| 320156 | NDX.Q-50x3.0-M20 | 50 | M20 | 20 | 45 | 10 | 44   | 50                                | 44                              | 3                  | 8500                                     | 75 |
| 320162 | NDX.Q-60x2.0-M10 | 60 | M10 | 10 | 45 | 10 | 56   | 60                                | 56                              | 2                  | 6000                                     | 98 |
| 320163 | NDX.Q-60x2.0-M12 | 60 | M12 | 10 | 45 | 10 | 56   | 60                                | 56                              | 2                  | 6000                                     | 98 |
| 320164 | NDX.Q-60x2.0-M14 | 60 | M14 | 15 | 45 | 10 | 56   | 60                                | 56                              | 2                  | 6000                                     | 98 |
| 320165 | NDX.Q-60x2.0-M16 | 60 | M16 | 15 | 45 | 10 | 56   | 60                                | 56                              | 2                  | 6000                                     | 97 |
| 320166 | NDX.Q-60x2.0-M20 | 60 | M20 | 20 | 45 | 10 | 56   | 60                                | 56                              | 2                  | 8500                                     | 97 |
| 320172 | NDX.Q-60x3.0-M10 | 60 | M10 | 10 | 45 | 10 | 54   | 60                                | 54                              | 3                  | 6000                                     | 98 |
| 320173 | NDX.Q-60x3.0-M12 | 60 | M12 | 10 | 45 | 10 | 54   | 60                                | 54                              | 3                  | 6000                                     | 98 |
| 320174 | NDX.Q-60x3.0-M14 | 60 | M14 | 15 | 45 | 10 | 54   | 60                                | 54                              | 3                  | 6000                                     | 98 |
| 320175 | NDX.Q-60x3.0-M16 | 60 | M16 | 15 | 45 | 10 | 54   | 60                                | 54                              | 3                  | 6000                                     | 97 |
| 320176 | NDX.Q-60x3.0-M20 | 60 | M20 | 20 | 45 | 10 | 54   | 60                                | 54                              | 3                  | 8500                                     | 97 |

\* Maksymalne obciążenie statyczne oznacza wartość, której przekroczenie w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji współczynnik bezpieczeństwa.

